



R.U.C: 0993263850001

FACTURA

No. 001-002-000001890

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0709202301099326385000120010020000018900000189013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-09-07 08:59:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0709202301099326385000120010020000018900000189013

SANAUTOPARTES SA

Dirección Matriz: AV. JOAQUIN ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ

Dirección Sucursal: AV. JOAQUIN ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ--GUAYAQUIL

Agente de Retención:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ESPINOZA SOLIS KAREN LUCIA

Identificación: 1205535014001

Fecha Emisión: 07/09/2023

Dirección: MEXICO Y AV. GUAYAQUIL SOLAR 1 / JUAN MONTALVO REFERENCIA JUNTO A SERVIENTREGA

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4PK1005		5.00	BANDA ALT. MAZDA 323 JAPON 92 / DHAC ALEGRO 1.6L 2003 /AC. ESTEEM 2001 / MULT CLIO	4.71	2.35	21.20
7PK1051		2.00	BANDA RENAULT SENDERO STEPWAY 2020	9.02	1.80	16.24
7PK1015		3.00	BANDA MULT. DMAX 3.0L 16V 4X4 4X2 AC. 2015	6.55	1.96	17.69
6PK885		3.00	BANDA NUEVA	4.85	1.45	13.10
6PK2454		2.00	BANDA MULT. HINO H700 NUEVOS / KIA GRAN CARNIVAL 3.3L V6	17.17	3.43	30.91
6PK2205		2.00	BANDA MULT. HINO 700 FS SS	15.42	3.08	27.76
6PK1940		2.00	BANDA MULT. HYUNDAI SANTA FE 2009 / TOYOTA HIGHLANDER 2.4L HIBRIDO / CAPTIVA 2.4L 2012	13.62	2.72	24.52
6PK1870		4.00	BANDA MULT. CHEVROLET AVEO/MULT. DAEWOO NUBIRA 1.6L 98 / MULT. AC. SKODA FABIA 1.2L / MERCEDES / CHEROKEE	13.13	5.25	47.27
6PK1795		3.00	BANDA MULT. CHEVROLET SAIL 1.4L 2001/MULT. FORD TEMPO 3.0L 93	11.15	3.34	30.11
6PK1700		2.00	BANDA MULT. HYUNDAI SANTA FE 2.7L / MULT. VOLKSWAGEN POLO SEDAN CLASSIC 1.6L BRASILENO / MULT. VOLKSWAGEN FOX 1.6L	12.06	2.41	21.71
6PK1690		2.00	BANDA KIA SPORTAGE 2.7L 2005 V6	11.78	2.36	21.20
6PK1640		2.00	BANDA MULT. RENAULT LOGAN 2011	10.03	2.01	18.05
6PK1560		6.00	BANDA MULT. AC. MULT. AC. VOLKSWAGEN AMAROK 2.0L /ALT. AC. CRUZE 1.8L /MULT. AC. PEUGEOT 206 1.6L 2001 8V /MULT. AC. FORD	11.25	6.75	60.75

			RANGER 2.0L 87 / BMW 325 / ALT. AC. GOLDEN DRAGON 653L MOTOR GREAT WALL			
6PK1500		2.00	BANDA MULT. CHEVROLET SILVERADO HIBRIDO 1.5L/ MULT VOLKSWAGEN GOL PARATI VENTO 1.6L 1.8L 95 / FORD AEROSTAR	9.39	1.88	16.90
6PK1285		6.00	BANDA MULT FORD SCORT NUEVOS/ MULT. FORD BRONCO 3.0L / ALT. SPORTAGE R 2014	8.91	5.35	48.11
6PK1281		2.00	BANDA HYUNDAI TUCSON IX /2014 , ELTRA 1.8L AC	8.91	1.78	16.04
6PK1275		2.00	BANDA ALT. JAC T6 2.0L TURBO DIESEL	7.69	1.54	13.84
6PK1200		2.00	BANDA ALT. DH. VOLKSWAGEN GOL 1.6L 2009 AC. CON 3PK796	8.71	1.74	15.68
6PK1155		5.00	BANDA MULT. VOLKSWAGEN GOLF 1.6L 1.8L 94 MEXICO / MULT. AC. VENTO 2.0L MEXICO /ALT. Y AC. MONTERO 3.5L V6 2001 / FORD AEROSTAR 3.0 V7	8.23	4.11	37.04
5PK825		3.00	BANDA ALT. TOYOTA HILUX 1.6L 1.8L/ DAIHATSU FERROZA 1.0L/ FORD ESCORD 1.6L	5.32	1.60	14.36
5PK1855		5.00	BANDA CORSA APAPTADO	11.44	5.72	51.48
5PK1785		3.00	BANDA NUEVA	10.52	3.16	28.40
5PK1690		4.00	BANDA MULT. HYUNDAI TERRACAN 2.9L DIESEL	10.69	4.28	38.48
5PK1270		2.00	BANDA MULT. DAEWOO ESPERO 2.0L AC./ MULT. CHINO SWM G01	8.06	1.61	14.51
5PK1210		3.00	BANDA NUEVA	7.64	2.29	20.63
5PK1200		3.00	BANDA NUEVA	7.55	2.26	20.39
5PK1170		2.00	BANDA ALT. MAZDA 626 CON 3PK925/ MATSURI	6.27	1.25	11.29
5PK1165		3.00	BANDA NUEVA	7.40	2.22	19.98
5PK1120		2.00	BANDA ALT. KIA SPECTRA/ ALT. DH. TOYOTA CAMRY	6.96	1.39	12.53
4PK1090		3.00	BANDA DH. AC. TOYOTA TERCEL 1.3L 97 / ALT. TOYOTA HILUX 2.4L 2001	5.77	1.73	15.58
3PK975		3.00	BANDA NUEVA	4.58	1.37	12.37
3PK885		3.00	BANDA NUEVA	3.26	0.98	8.80
AV15x1030		1.00	BANDA B40.5 CHEVROLET DMAX	5.44	0.54	4.90
AV15x1015/ TR22401		5.00	BANDA B40	3.40	1.70	15.30
AV13x965/9 380		2.00	BANDA A38	3.49	0.70	6.28
AV13x940/9 370		2.00	BANDA A37	3.51	0.70	6.32
AV13x865/9 340		4.00	BANDA A34	3.38	1.35	12.17
AV13X815/9 319		3.00	BANDA A32	3.30	0.99	8.91
AV13x1575		5.00	BANDA A63	5.27	2.63	23.72
AV13x1550/ 9610		5.00	BANDA A61	5.31	2.65	23.90
AV13x1525/ 9600		5.00	BANDA A60	5.30	2.65	23.85
AV13X1270/ 9500		3.00	BANDA A50	4.47	1.34	12.07

AV13x1065/ 9420		3.00	BANDA A44	3.75	1.12	10.13
AV13x1015/ 9400		3.00	BANDA A40	3.57	1.07	9.64
AV11x965/7 380		3.00	BANDA HM38	2.90	0.87	7.83
AV11x940/7 370		3.00	BANDA HM37	2.90	0.87	7.83
AV11x915/7 360		3.00	BANDA HM36	2.90	0.87	7.83
AV11x865/7 340		3.00	BANDA HM34	2.25	0.67	6.08
AV11x1065/ 7420		1.00	BANDA HM42	3.04	0.30	2.74
AV11x1040/ 7410		3.00	BANDA HM41	3.04	0.91	8.21
AV11x1015/ 7400		2.00	BANDA HM40	3.05	0.61	5.49
6PK1875		6.00	BANDA MULT. AVEO 1.4L /AVEO EMOTION 1.6L/AVEO FAMILY 1.5L/CHEVI TAXI/DAEWOO NUBIRA 1.6L	9.11	5.47	49.19
6PK1320		4.00	BANDA NUEVA	7.98	3.19	28.73
6PK1150		4.00	BANDA MULT. VOLKSWAGEN GOLF 1.6L 1.8L 94 MEXICO / MULT. AC. VENTO 2.0L MEXICO /ALT. AC. MITSUBISHI MONTERO 3.5L V6 2001 / FORD AEROSTAR 3.0 V6	7.19	2.88	25.88
5PK1875		6.00	BANDA MULT. CHEVROLET CORSA	9.48	5.69	51.19
5PK1750		4.00	BANDA MULT. RENAULT CLIO 1.6L / MEGANE 1.6L / SIMBOL 1.6L / SCENIC 1.6L / LOGAN 1.4L 1.6L	9.75	3.90	35.10
5PK1740		5.00	BANDA MULT. CORSA EVOLUTION 1.8L - AC 20022007	9.65	4.82	43.43
5PK1650		6.00	BANDA MULT. GRAN VITARA 5P 2.0L / VITARA SZ 2.0L CON 3PK495	8.58	5.15	46.33
4PK850		6.00	BANDA ALT. CHERVOLET N300 /PEUGEOT 306/ DH. STYLUS 1.5L 2001/SWIFT 1.6L /AC. NISSA SENTRA 1.8L /GETZ 1.3L /INTEGRA 1.6L/HYUNDAI ELANTRA 1.8L /LIFAN FOISON	4.00	2.40	21.60
4PK815		6.00	BANDA ALT. SWIFT/ESTEEM/JIMMY/G.VITARA 3P 2001/AC.VITARA 5P 97/AC.TROOPER W3.2L/AC.MATRIX 1.6L/AC. KIA RIO XCITE 1.4L 1.6L/ALT.DH.NISSAN ALMERA/DH. NAVARRA 2.5L/DH.AC.SENTRA 1.6L/ALT.LIFAN X50 2018	3.86	2.32	20.84
4PK1210		2.00	BANDA ALT. AC. GREAT WALL HAVAL M4 1.5L / ALT. AC. VOOLEX C30	5.73	1.15	10.31
4PK1170		3.00	BANDA ALT. AC. CHEVROLET N3001.3L / ALT. AC. TOYOTA YARIS SEDAN 1.3L 2001/ ALT. DH. RENAULT TWINGO 1.2L 98	5.60	1.68	15.12
4PK1145		2.00	BANDA DH MAZDA 626 1.8L 93	5.40	1.08	9.72
4PK1115		3.00	BANDA NUEVA	5.22	1.57	14.09
4PK1100		3.00	BANDA DH. GREAT WALL H3 / WINGLE 2.4L GASOLINA	5.15	1.54	13.91
4PK1080		4.00	BANDA DH. AC. VITARA 2.5L V6 /XL7/DH. HILUX SOUT II 2.4L 2001/DH. AC. SPECTRA Y CARENS 2001/DH. SORENTO 3.5L 2003/ACCORD	5.08	2.03	18.29
4PK1060		4.00	BANDA AC. MATRIX 1.8L 2008	4.95	1.98	17.82

4PK1020		4.00	BANDA NUEVA	4.78	1.91	17.21
4PK1015		5.00	BANDA DH. NISSAN URVAN 3.0L 2006 / AC. MAZDA 626 1.8L / DH COMPRESOR CHERRY VAN CINASCAR	4.75	2.37	21.38

FORMA DE PAGO

Forma de Pago	Valor	Plazo	Unidad de Tiempo
20	1601.89	0	días

Información Adicional

emailcliente: Kies_14@hotmail.com;Kies_14@hotmail.com;

Direccion: MEXICO Y AV. GUAYAQUIL SOLAR 1 / JUAN MONTALVO REFERENCIA JUNTO A SERVIENTREGA

comentarios: NODISPONIBLE

SUBTOTAL 12%	1,430.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,430.26
TOTAL Descuento	158.91
ICE	0.00
IVA 12%	171.63
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1,601.89